



# ACHTUNG! DIESER BLOW-BY-FILTER IST GEFÄLSCHT!




Die Details machen den Unterschied zwischen einem **CNH Genuine Parts** und einem **gefälschten** Produkt aus!



Fertigungsstandort direkt aufgebracht.



Harzeinspritzpunkt mit glatter Oberfläche.



Blaue Farbe auf der Rückseite des Filters.



Gefälschte Filter:

- Aus **Polypropylen**, was zu einer **niedrigen Betriebstemperatur** und einem hohen Druckabfall führt, wodurch sie **schneller verstopfen**.
- aus **1 Schicht**.



CNH Industrial Genuine Parts:

- Aus **Polybutylenterephthalat** mit **hoher Betriebstemperatur** und **ohne Druckverlust**.
- aus **3 Schichten**.



Identifizieren Sie **Genuine Parts** anhand ihres **Etiketts**

Etiketten und Verpackungen von Originalprodukt und Fälschung können sich geringfügig voneinander unterscheiden. Bitte beachten Sie, dass **auf allen Etiketten der Blow-by-Filter 504153481** der fälschungssichere Text zu finden sein muss.

Es befindet sich immer unter der Teilenummer in der folgenden Schriftart.

**Fälschungssicherer Text.**

**Genuine Parts**  
HIGH PERFORMANCE

**CNH**  
INDUSTRIAL

**PARTS**  
& SERVICE